


Viljandi vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27010)

Parkimine on reguleerimata Pärismusmuusika Aida läheduses.

Viljandi maastikukaitseala (KLO1000279)



Puudegrupid, mis asuvad mälestise peal vallikraavis, on probleemsed mälestise vaadeldavuse seisukohast. Samas aitavad need puudegrupid ära hoida erosiooni.

Viljandi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-17. saj. (ehitismälestis nr 14709)

Mõttetarga park

Vajadus täiendavalt lisada infoviitaid Lossiparki kirjeldava infoga.

Puudub sild Valuoja ületamiseks.

TINGMÄRGID

- hoolduskava piir
- krundi piir
- looduskaitsealuse Viljandi maastikukaitseala piir
- muinsuskaitsealuse Viljandi ordulinnuse varemete piir
- Viljandi vanalinna muinsuskaitseala piir
- kaitsealuse Viljandi ordulinnuse kindlustuste (müüride) oletatav kulgemine
- parandamist vajav/probleemne/lagunenud tee
- halvas seisukorras teerada
- ohtlik objekt
- probleemne rajatis
- halvas seisukorras/ohtlik puu
- probleemne vaade (kinnikasvamisohus või visuaalselt reostunud vaade)
- puuduv rajatis
- puhastust ja kallaste hooldust vajav vee-element
- enam avatust vajav ala/liigne suletus
- erosiooni oht (nõlvade osaline kindlustamatusest tulev oht)
- teetammide äärte nihkumine/pinnase vajumine
- erosiooni tõttu kahjustada saanud teed
- väga intensiivse kasutuskoormusega ala, liigne/ülekoormatud kasutus
- vähem intensiivse kasutuskoormusega ala
- vähese kasutuskoormusega ala
- linnaliste elementide/pargirajatiste rohkus (visuaalne hinnang)
- puude ja taimegruppide vähene esile toomine
- puude-põõsaste juurde/võrade kahjustav toime linnusemüüridele ja teistele ajaloolistele rajatistele
- puude-põõsaste juurte/võrade kahjustav toime paljandile

- veekoguäärse ala võsastumise oht
- omapärase reljeefi vähene esitus
- ajaloolise väärtusliku rajatise lagunemise oht
- hooldust vajavad ajaloolised objektid
- hooldust vajavad kaasaegsed objektid
- probleemne muruala
- probleemne puudegrupp

EKSPLIKATSIOON

- 1 - Viljandi lennukitehase hoone, 20. saj. I pool (ehitismälestise reg nr 14723)
- 2 - Viljandi linnusepargi rippisid, 19-20. saj. (ehitismälestise reg nr 14710)
- 3 - Viljandi mõisa ait, 19. saj. (ehitismälestise reg nr 14725)
- 4 - Viljandi lossimägede paljand

Märkused:
 1. Geodeetilise alusplaanid mõõdistas Reib OÜ (töö nr TT-2797) mõõtkavas 1:500.
 2. Plaanile märgitud alad on skemaatilised ja orienteeruva suurusega.

		Töö nimetus:	Viljandi Lossipargi hoolduskava (2022-2031)
Kontaktid:	Postiaadress Lai 1-4, 51005 Tartu	Objekti aadress:	Viljandi Lossipark, Viljandi linn, Viljandi maakond
Tegevusluba:	MTR EP 10767406, VS 264/2006-E	Plaan nimetus:	Probleemid
Vastutav maastikuarhitekt:	Valdeko Luken	Töö nr:	06HK2021 M55tkava: 1:1000
Maastikuarhitekt:	Kreeta Sipilgas	Kuupäev:	12.11.2021 Plaan nr: 4
Maastikuarhitekt:	Laura Andla		